

**Приложение 1**  
к ОПОП-П по профессии  
**15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ**

**Матрица компетенций выпускника**  
**15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ**

**2023 г.**

Трудовые функции в соответствии с профессиональными стандартами (или иными нормативными документами)		Виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.29 Контролер качества в машиностроении	
		ВД 1 Контроль качества и прием деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки	ВД 2 Контроль сборки под сварку изделий, узлов и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей и сплавов и полимерных материалов
<b>ПС 40.199 Контролер станочных и слесарных работ</b>			
<b>ОТФ С</b> Контроль деталей с габаритными размерами от 5 до 500 мм, конструкция и сочетания поверхностей которых требуют использования для контроля специальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений (далее - сложные детали); сборочных единиц и изделий с габаритными размерами от 5 до 500 мм, состоящих не более чем из 100 деталей, конструкция которых требует использования для контроля и испытаний специальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений (далее - сложные сборочные единицы и изделия)	ТФ С/01.3	<i>ПК 1.1.</i> <i>ПК 1.2.</i> <i>ПК 1.3.</i> <i>ПК 1.5.</i>	
	ТФ С/02.3	<i>ПК 1.1.</i> <i>ПК 1.3.</i> <i>ПК 1.4.</i> <i>ПК 1.5.</i>	
<b>ПС 40.107 Контролер сварочных работ</b>			
<b>ОТФ В</b> Контроль сборки под сварку, работ по сварке	ТФ В/01.4		<i>ПК 2.1.</i> <i>ПК 2.3.</i>

и сварных соединений изделий, узлов и конструкций из разнородных сталей, черных и цветных	ТФ В/02.4		<i>ПК 2.2.</i> <i>ПК 2.4.</i>
---	--------------	--	----------------------------------

**Обозначения:** ПС – профессиональный стандарт; ОТФ – обобщенная трудовая функция; ТФ – трудовая функция